



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБОУ СО
«Качканарская школа»

Ильина Л.Ю.
Приказ от 14.04.2023г. № 152 - од

ПЛАН

по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой проверки исполнения федерального законодательства
о пожарной безопасности в ГБОУ СО «Качканарская школа»

№ п/п	Нарушение, выявленное проверкой прокуратуры г. Качканара	Мероприятия по устранению нарушений	Сроки	Ответственные лица
1	В нарушение ст.4, ч. 1,3,13 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», помещения столярной мастерской образовательного учреждения (далее ОУ) не выделены противопожарными преградами.	1.Разработать и согласовать в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области локально-сметный расчет (далее ЛСР) на монтаж перегородки и установки противопожарной двери в помещении столярной мастерской. 2.По результатам согласования ЛСР, учитывая значительный размер необходимого финансирования, направить письмо в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области о выделении дополнительных средств на устранение замечаний надзорных органов. 3.По факту выделения финансовых средств провести электронный аукцион или заключить прямой договор на выполнение данных работ.	Май 2023г. Июнь 2023г. 2023-2024гг.	Зам. директора по АХР Зам. директора по АХР Контрактная служба ОУ

		4.Исполнить контракт на выполнение работ по монтажу перегородки и установке противопожарной двери в помещении столярной мастерской.	2023-2024гг.	Контрактная служба ОУ, Подрядчик.
2	В нарушение п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 и п.7 Приказа МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», лица ответственные за пожарную безопасность в соответствии с приказом № 8-од от 09.01.2023 не прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности.	1. Признать утратившим силу приказ от 09.01.2023г. № 8-од. 2.Издать новый приказ «О назначении ответственных за пожарную безопасность», в соответствии, с которым ответственным назначить сотрудника учреждения, прошедшего обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности.	Апрель 2023 Апрель 2023	Директор ОУ Директор ОУ
3	В нарушение ч. 6 ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на путях эвакуации на первом и втором этаже, отделка пола выполнена из материалов (линолеум) на которые не предоставлены	1.Рассчитать площадь путей эвакуации на первом и втором этаже, отделка пола которых выполнена устаревшими материалами. 2.Для определения объема финансирования рассчитать начальную максимальную цену контракта (далее, НМЦК) для закупа	Апрель 2023 Май 2023	Зам. директора по АХР Контрактная служба ОУ

	сертификаты пожарной безопасности, соответствующие классу материала КМ 2, а именно не выше чем В2, Д3, Т2, РП2.	материалов покрытия, соответствующих классу КМ2. 3. По факту выделения финансовых средств провести электронный аукцион или заключить прямой договор на закуп данных товаров. 4. Закупить товар и произвести замену покрытия пола в обозначенных помещениях.	4 кв. 2023г. 4 кв. 2023г.	Контрактная служба ОУ Поставщик, Контрактная служба ОУ
4	В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, на здании учреждения отсутствуют указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, выполненные на светоотражающей поверхности, либо световые указатели, подключенные к электрической сети и включенные в ночное время, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	1. Для определения объема финансирования рассчитать НМЦК для закупа указателя направления движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения, выполненного на светоотражающей поверхности. 2. По факту выделения финансовых средств заключить прямой договор на закуп данного товара. 4. Закупить товар и установить на здании ОУ пожарный знак.	Май 2023г. Май 2023г. Май 2023г.	Контрактная служба ОУ Контрактная служба ОУ Зам. директора по АХР
5	В нарушение п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах,	1. Разработать и согласовать в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области ЛСР на монтаж установки автоматической разблокировки и (или) открыванию ворот, установленных на проезде на территорию ОУ.	Май 2023г.	Зам. директора по АХР

	а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	2. По результатам согласования ЛСР, учитывая значительный размер необходимого финансирования, направить письмо в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области о выделении дополнительных средств на устранение замечаний надзорных органов.	Июнь 2023г.	Контрактная служба ОУ
		3. По факту выделения финансовых средств провести электронный аукцион или заключить прямой договор на выполнение данных работ.	2023-2024гг.	Контрактная служба ОУ
		4. Исполнить контракт на выполнение работ по монтажу установки автоматической разблокировки и (или) открыванию ворот, установленных на проезде.	2023-2024гг.	Контрактная служба ОУ, Подрядчик.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 232073181972512699898233767037314662005693763385

Владелец Ильина Людмила Юрьевна

Действителен с 16.02.2023 по 16.02.2024